

Dämmerungsschalter

2240-W53

GER**Bedienungsanleitung**

Sorgfältig lesen und aufbewahren

ENG**Operating Instructions**

Read carefully and keep in a safe place

FRA**Instructions d'utilisation**

Les lire attentivement et les respecter


DUT**Handleiding**

Zorgvuldig doorlezen en bewaren

0173-1-6497
Rev. 1Stand: 04/04
Status: 04/04
Date: 04/04
Stand: 04/04**Bedienung**

Durch Drehen des Potentiometers (Fig. 3, Pos.1) wird der Dämmerungswert (Schaltpunkt) auf den aktuellen Umgebungswert eingestellt.

1. Potentiometer bis zum Anschlag in Richtung „Mond“ drehen.
2. Nun das Potentiometer solange in Richtung „Sonne“ drehen, bis die rote LED (Fig. 3, Pos. 2) kurz aufleuchtet.



Beim Einstellen des Potentiometers auf folgende Punkte achten:

- Gerät nicht mit Körper oder Werkzeug verdecken.
- Nicht durch Arbeitsleuchten anstrahlen.

Dies führt zu fehlerhaften Einstellwerten.

This would lead to incorrect adjustment values.

Cela risquerait d'entraîner de mauvaises valeurs de réglage.

Operation

The twilight value (switching point) is set to the current ambient value by turning the potentiometer (Fig. 3, item 1).

1. Tourner le potentiomètre jusqu'à la butée dans le sens 'Lune'.
2. Maintenant, tourner le potentiomètre dans le sens 'Soleil' jusqu'à ce que la DEL rouge (Fig. 3, Pos. 2) s'allume brièvement.



When adjusting the potentiometer, pay attention to the following points:

- Do not shield the unit with your body or with a tool or similar.
- Do not illuminate the unit with working lamps.

This would lead to incorrect adjustment values.

Cela risquerait d'entraîner de mauvaises valeurs de réglage.

Commande

En tournant le potentiomètre (Fig. 3, Pos. 1), la valeur de crépuscule (point d'enclenchement) est réglée sur la valeur environnante actuelle.

1. Tourner le potentiomètre jusqu'à la butée dans le sens 'Lune'.
2. Maintenant, tourner le potentiomètre dans le sens 'Soleil' jusqu'à ce que la DEL rouge (Fig. 3, Pos. 2) s'allume brièvement.



Faire attention aux points suivants lors du réglage du potentiomètre :

- Ne pas couvrir l'appareil avec votre corps ou un outil.
- Ne pas éclairer l'appareil avec la source d'éclairage utilisée lors de l'intervention.

Cela risquerait d'entraîner de mauvaises valeurs de réglage.

Bedienung

De schermerwaarde (schakelpunt) wordt op de huidige omgevingswaarde gezet door de potentiometer (afb. 3, pos. 1) te draaien.

1. Potentiometer tot de aanslag in richting 'Maan' draaien.
2. Vervolgens de potentiometer zolang in richting 'Zon' draaien totdat de rode LED (afb. 3, pos. 2) kortstondig gaat lichten.



Gelieve de volgende punten bij de instelling van de potentiometer in acht te nemen:

- Apparaat niet met uw lichaam of gereedschap afdekken.
- Niet door werklampen laten aanstralen.

Dit kan leiden tot foutieve regelwaarden.




	Allgemeine Sicherheitshinweise	General safety instructions	Consignes générales de sécurité	Algemene veiligheidsvoorschriften
	Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten!	Work on the 230 V supply system may only be performed by specialist staff! De-energize mains power supply prior to installation and/or disassembly!	Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des techniciens spécialisés ! Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage!	Werkzaamheden op het 230 V net mogen uitsluitend worden doorgevoerd door bekwaam personeel! Vóór de montage en demontage netspanning uitschakelen!

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens
Netzseitig			
Nennspannung:	Line side	Alimentation électrique	Op zijde van het net
Max. Schaltleistung:	Rated voltage:	Tension nominale :	Nominale spanning:
	Max. switching capacity:	Puissance de rupture max. :	Max. schakelvermogen:

je Anschlussklemme	per terminal	Chaque borne de connexion	per aansluitklem	2 x 2,5 mm ²
Max. Verlustleistung:	Max. power dissipation:	Puissance dissipée maximale:	Max. Verliesvermogen:	≤ 1,5 W
Dämmerungssensor:	Twilight sensor:	Capteur crépuscule:	Schemersensor:	ca. 3 – 500 Lux
Ein- / Ausschaltverzögerung:	Turn-on / turn-off delay:	Minuterie de mise en marche/à l'arrêt :	In- / uitschakelvertraging:	3 min. ≤ 6 min.
Schutzklasse:	Protective system:	Classe de protection :	Beschermingsklasse:	IP44
Umgebungstemperaturbereich:	Ambient temperature range:	Plage de température ambiante :	Gebied van omgevingstemperatuur:	-35°C - +55°C

Funktion	Function	Fonctionnement	Functie
Der Dämmerungsschalter 2240-W53 schaltet angeschlossene Verbraucher automatisch in Abhängigkeit von der Umgebungsbelichtigkeit.	The photoelectric lighting controller 2240 U-53 switches the connected consumers automatically as a function of the ambient brightness.	L'interrupteur de crépuscule 2240 U-53 commute automatiquement les utilisateurs connectés en fonction de la luminosité ambiante.	De schemerschakelaar 2240 U-53 schakelt automatisch de aangesloten verbruikers, afhankelijk van de omgevingshelderheid.
 Die angeschlossenen Lichtquellen dürfen nicht auf den Dämmerungsschalter gerichtet sein! Um Fehlschaltungen zu vermeiden, auf einen ausreichenden Abstand achten.	 The light sources connected must not be aimed directly at the photoelectric lighting controller! Keep a sufficient distance to avoid incorrect switching.	 Les sources de lumière connectées ne doivent pas être dirigées vers l'interrupteur de crépuscule ! Afin d'éviter toute mise en marche inadéquate, respectez une distance suffisante.	 De aangesloten lichtbronnen mogen niet naar de schemerschakelaar wijzen! Om foutieve schakelingen te voorkomen, dient men op een voldoende afstand te letten.

Montage	Installation	Montage	Montage
Fig., Afb. 1	Fig., Afb. 2	Fig., Afb. 3	

**Gewährleistung**

Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-Jaeger Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler - im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät):

Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur, wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen - Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder Einwirkung von aussen beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffungsgarantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.

Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerät liefern. Der Endverbraucher kann keine weitergehenden Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschäden.

Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus dieser Erklärung gültig.

Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler ("Kaufdatum"). Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstelldatum des Gerätes.

Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei in Deutschland sitzenden Händlern.

Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung:

Zur Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung ist das Gerät zusammen mit der ausgefüllten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhändler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.

Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Gewerbering 28, 58579 Schalksmühle, Fon: 0180-5669900

Dämmerungsschalter**2240-W53****NOR****Betjeningsanvisning**

Må leses nøyde og oppbevares

SWE**Bruksanvisning**

Läs noggrant och spara

FIN**Käyttöohje**

Lue huolellisesti ja säilytä

0173-1-6497
Rev. 1

Aktualisert: 04/04

Aktualisering: 04/04

Päiväys: 04/04

Betjening

Skumringsverdien (utlösningspunkt) ställs inn på den aktuelle omgivelsesverdien ved å dreje potensiometeren (fig.3, pos.1).

- Potentiometeren drejes til anslag i retningen ,Måne'.
- Deretter drejes potentiometeren så lenge i retningen ,Sol', til den røde LED (fig.3, pos. 2) lyser.



Ta hensyn til følgende punkter når potensjo-meteren innstilles:

- Apparatet må ikke tildekkes med kropp eller verktøy.
- Ikke stråle på apparatet med arbeidslamper.

Dette fører til feil instillverdier.

Betjäning

Genom att vrida på potentiometern (fig.3, Pos.1) ställs skymnings-brytarens värde (kopplingspunkt) in på det aktuella omgivningsvärdet.

- Vrid först potentiometern till anslaget i riktningen ,Måne'.
- Vrid sedan potentiometern i riktningen ,Sol' så länge, tills den röda LED:n (fig.3, pos. 2) lyser upp kort.



När potentiometern ställs in, skall följande punkter beaktas

- Täck inte över apparaten med kroppen eller verktyg.
- Lys inte på den med arbetslampor.

Detta leder till felaktiga inställningsvärden.

Käyttö

Vääntämällä potentiometria (kuva 3, kohta 1) säädetään himmennys- arvo (kytkinpiste) ajankohtaiselle ympäristöarvolle.

- Väännä ensin potentiometri vasteeseen ,Kuun' suuntaan.
- Väännä sen jälkeen potentiometri niin kauan ,Auringon' suuntaan, kunnes punainen LED (kuva 3, kohta 2) syttyy hetkeksi.



Kun säädät poten-tiometria, noudata seuraavia kohtia:

- Älä peitä laitetta keholla tai työkaluilla.
- Älä valaise sitä työlampulla.

Tämä johtaa väriin säätoarvoihin.

Allmenne sikkerhetshenvisninger

Arbeider på 230V-nettet må bare utføres av fagpersonell innen elektro! Før montering og demontering må nettspenningen kobles ut!

Allmänna säkerhetshänvisningar

Arbeten på 230V:s nättet får utföras endast av elfackmän! Koppla från nätspanningen före montering och demontering!

Yleisiä turvaohjeita

Töötä 230V-verkossa saavat suorittaa vain sähköalan ammattihienkilöt! Kytke irti verkosta ennen asennusta tai purkua!

Tekniske data**På nettsiden**

Nominell spennin:

Maks. Utløsingseffekt:

per koplingsklemme

Maks. Tapseffekt

Skumringssensor

Inn- / frånkopplingsforsinkelse:

Beskyttelseskasse:

Temperaturområde for omgivelsen:

På nätsidan

Nominell spänning:

Max.kopplingseffekt:

Verkkopuolella

Nimellisjänite:

Maks. kyttekortäteho:

230V ~±10%, 50 Hz16 AX µ
3680 W/V/A**per anslutningsklemma**

Max. effektförlust

Skymningssensor

På- / frånkopplingsfördräjning:

Skyddsklass:

Temperaturområde för omgivelsen:

Liitospinnnettä kohti

Maks. häviöteho:

Dimmeranturi:

ca. 3 - 500 Lux

Pääälle-/poiskytken viipyminen:

3 min. ≤ 6 min.

Suojalukka:

IP44

Ympäristön lämpötila-alue:

-35°C - +55°C

Funksjon

Skumringsbrytere 2240 U-53 utløser avhengig av omgivelsen automatisk forbrukere som er tilsluttet.

Lyskildene som er tilsluttet må ikke være stilt i retning mot skumringsbryteren! Ta hensyn til tilstrekkelig avstand for å unngå feilkoplinger.

Montasje**Montering****Asennus**

Fig., Kuva 1




Fig., Kuva 2








Fig., Kuva 3

**Tilkobling****LS 16A****Inkoppling****L N****Liitää**

Ta hensyn til følgende punkter når potensjo-meteren innstilles:

- Apparatet må ikke tildekkes med kropp eller verktøy.
- Ikke stråle på apparatet med arbeidslampor.


Dette fører til feil instillverdier.



När potentiometern ställs in, skall följande punkter beaktas

- Täck inte över apparaten med kroppen eller verktyg.
- Lys inte på den med arbetslampor.

Detta leder till felaktiga inställningsvärden.



Kun säädät poten-tiometria, noudata seuraavia kohtia:

- Älä peitä laitetta keholla tai työkaluilla.
- Älä valaise sitä työlampulla.

Tämä johtaa väriin säätoarvoihin.