



### **FER A SOUDER STANDARD 80 S**

Fer avec panne longue durée ERSADUR

Avec panne E082JD incluse

Temps de chauffe: 3 min

Poids sans cordon: 220 g

<b>Réf.</b>	<b>Fer à souder</b>	<b>Tension</b>	<b>Puissance</b>	<b>Température</b>	<b>Panne</b>	<b>Résistance</b>	<b>Emb.</b>
E085JD	ERSA 80 S	230 V	80 W	410° C			1
E082JD					4,8 mm		1
E08100		230 V	80 W			X	1