


DACX1CMXX PAC01CMXX DCBX1XM24 PCB01XM24

Electronic timers
Elektronische Zeitrelais
Minuteris électroniques
Temporizador electrónico
Temporizzatore elettronico
Elektroniske timer



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
El montaje e instalación ha de realizarlo sólo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!



ENGLISH

① Connections (D- series)

Connect the power supply to the terminals A1 and A2. Connect the relay output according to the ratings as shown in the side diagrams.

Keep power OFF while connecting!

② Connections (P- series)

Connect the power supply to the terminals 2 and 10. Connect the relay output according to the ratings as shown in the side diagrams.

Keep power OFF while connecting!

③ Setting of function, time range and delay time (DCB01, PCB01)

Select the desired time range setting the DIP-switches as shown in figure. Select the desired function by the upper knob:

Aa: asymmetrical recycler (ON first);

Ab: asymmetrical recycler (OFF first);

Sh: one shot time function;


Dt: two-state delay on operate (2xSPDT versions).

Adjust the time period on relative scale setting the lower two knobs in the front side: 1 to 10 with respect to the chosen range.

④ Setting of function, time range and delay time (DCB51)

Upper knob: setting of T1 time range;

Centre top knob: setting of T1 (1 to 10 with respect to the chosen range);



DIP-switches XCB01

T1 time range			
ON	ON	ON	0.1 to 1 s
ON	ON	OFF	1 to 10 s
ON	OFF	ON	6 to 60 s
OFF	OFF	ON	60 to 600 s
OFF	ON	ON	0.1 to 1 h
OFF	ON	OFF	1 to 10 h
OFF	OFF	ON	10 to 100 h

T2 time range			
ON	ON	ON	0.1 to 1 s
ON	ON	OFF	1 to 10 s
ON	OFF	ON	6 to 60 s
ON	OFF	OFF	60 to 600 s
OFF	ON	ON	0.1 to 1 h
OFF	ON	OFF	1 to 10 h
OFF	OFF	ON	10 to 100 h

DEUTSCH

① Anschlüsse (D- series)

Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen A1 und A2 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an, wie in den Schaltbildern links dargestellt.

Achten Sie beim Anschließen auf Spannungsfreiheit!

② Anschlüsse (P- series)

Schließen Sie die Betriebsspannung an die Klemmen 2 und 10 an. Schließen Sie den Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten an, wie in den Schaltbildern dargestellt.

Achten Sie beim Anschließen auf Spannungsfreiheit!

③ Einstellung von Funktion, Zeitbereich und Verzögerungszeit (DCB01, PCB01)

Wählen Sie den Zeitbereich mit den DIP-Schaltern ein, wie im Bild links gezeigt. Wählen Sie die Funktion mit dem oberen Drehknopf:

Aa: asymmetrischer

Taktgeber (zuerst EIN);

Ab: Asymmetrischer

Taktgeber (zuerst AUS);

Sh: Einzeltakt-Zeitgeber;

Dt: Bistabiles, ansprechverzögertes Zeitrelais (2 polige Wechsler).

Stellen Sie mit den beiden unteren Drehknöpfen die Zeit auf der relativen Skala ein: Von 1 bis 10, bezogen auf den gewählten Bereich.

④ Einstellung von Funktion, Zeitbereich und Verzögerungszeit (DCB51)

Oberer Drehknopf: Einstellung Zeitbereich T1;

Mittlerer Drehknopf oben: Einstellung von T1 (1 bis 10, bezogen auf den Bereich);

FRANÇAIS

① Raccordements (D- series)

Raccorder l'alimentation aux bornes A1 et A2. Raccorder le relais de sortie en fonction des caractéristiques comme indiqué dans les diagrammes de côté.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

② Raccordements (P- series)

Raccorder l'alimentation aux bornes 2 et 10. Raccorder le relais de sortie en fonction des caractéristiques comme indiqué dans les diagrammes de côté.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

③ Fonction, gamme de temps et temporisation (DCB01, PCB01)

Sélectionner la gamme de temps au moyen des interrupteurs DIP, comme indiqué sur la figure. Sélectionner la fonction voulue au moyen du bouton du haut:

Aa: clignoteur asymétrique (ON en premier);

Ab: clignoteur asymétrique (OFF en premier);

Sh: fonction mono-coup

Dt: temporisation travail deux états (versions 2 inverseurs).

Définir la période de temps en échelle relative par rapport à la gamme de temps choisie au moyen des deux boutons du bas en face avant, gradués de 1 à 10.

④ Paramétrage de la fonction, gamme de temps et durée de temporisation (DCB51)

Bouton du haut: réglage de la gamme de temps T1;

Bouton central du haut: Réglage de T1 : (gradué de 1 à 10 par rapport à la gamme de temps voulue);

ESPAÑOL

① Conexiones (D- series)

Conectar la alimentación a los terminales A1 y A2. Conectar la salida de relé según las escalas, como se muestra en los diagramas laterales.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

② Conexiones (P- series)

Conectar la alimentación a los terminales 2 y 10. Conectar la salida de relé según las escalas, como se muestra en los diagramas.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

③ Ajuste de la función, escala de tiempo y retardo (DCB01, PCB01)

Seleccionar la escala de tiempo mediante los interruptores DIP, ver figura. Seleccionar la función con el pot. superior:

Aa: cílico asimétrico (comenz. en ON);

Ab: cílico asimétrico (comenz. en OFF);

Sh: Un disparo;

Dt: Dos períodos retardo a la conex. (sólo mod. 2 x SPDT).

Ajustar el tiempo en la escala relativa colocando los dos potenciómetros inferiores del frontal: de 1 a 10 respecto a la escala elegida.

④ Ajuste de la función, escala de tiempo y retardo (DCB51)

Pot. superior: ajuste del tiempo T1;

Pot. superior central: ajuste tiempo T1 (1 a 10 respecto a la escala elegida);

ITALIANO

① Collegamenti (D- series)

Collegare l'alimentazione ai terminali A1 e A2. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

② Collegamenti (P- series)

Collegare l'alimentazione ai terminali 2 e 10. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

③ Programmazione di funzione, gamma tempi e ritardo (DCB01, PCB01)

Selezionare la gamma tempo tramite i DIP-switch come indicato in figura. Selezionare la funzione utilizzando la manetta superiore:

Aa: pausa lavoro asimmetrico (partenza in lavoro);

Ab: pausa lavoro asimmetrico (partenza in pausa);

Sh: ciclo singolo;

Dt: doppio ritardo all'attivazione (versione con 2xSPDT).

Regolare i tempi riferiti alla scala prescelta utilizzando le due manette frontal: da 1 a 10 rispetto alla scala selezionata.

④ Programmazione di funzione, gamma tempi e ritardo (DCB51)

Manetta superiore: impostazione gamma tempi T1;

Seconda manetta in alto: impostazione tempoT1 (da 1 a 10 rispetto alla gamma);

DANSK

① Forbindelser (D- series)

Slut strømforsyningen til terminal A1 og A2. Tilslut den relæstyrede udgang i forhold til belastningen, som vist i diagrammerne ved siden af.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

② Forbindelser (P- series)

Slut strømforsyningen til terminal 2 og 10. Tilslut den relæstyrede udgang i forhold til belastningen, som vist i diagrammerne ved siden af.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

③ Indstilling af funktion, tidsområde og forsinkelsesperiode (DCB01, PCB01)

Vælg den ønskede tidsområdeindstilling ved at indstille DIP-switchene som vist på figuren. Vælg den ønskede funktion vha. den øverste knap:

Aa: asymmetrisk taktgiver (aktivert først);

Ab: asymmetrisk taktgiver (deaktivert først);

Sh: impulsidtsfunktion;


Dt: to-trins indkoblingsforsinkel (kun 2 x 1-pollede relæudgaver).

Juster tidsperioden på relativ skala ved at indstille de nederste to knapper på fronten: 1 til 10 for det valgte område.

④ Indstilling af funktion, tidsområde og forsinkelsesperiode (DCB51)

Øverste knap: indstilling af tidsområde T1;

Midterste øverste knap: indstilling af T1 (1 til 10 for det valgte område);



Mini DIN-rail



DIN-rail

Plug-IN



DACX1 DCBX1	PAC01 PCB01	
A1, A2	2, 10	
A1, Y1		
15, 16, 18	1, 3, 4	
25, 26, 28	8, 9, 11	

Centre bottom knob: setting of T2 time range;
Lower knob: setting of T2 (1 to 10 with respect to the chosen range(s))

Select the desired function connecting A1 and Y1:

Aa: asymmetrical recycler ON first (no connection);
Ab: asymmetrical recycler OFF first (connection).

⑤ Setting of function, time range and delay time (DAC01, PAC01, DAC51)

Upper knob: select the desired STAR time range.
Central knob: adjust the STAR time on relative scale (1 to 10 with respect to the chosen range).
Lower knob: adjust the STAR to DELTA time (50 to 130 ms).

⑥ Startup and adjustment

Check if the connections are correct. Turn the power supply ON, the green LED switches ON. The working mode, according to the selected function, is schematized on the side label of the products.

⑦ Mechanical mounting (D-serie)

Hang the device to the DIN-rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown on the left.

⑧ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑨ Terminals

Power supply.
Function setting (DCB51only)
Relay output.
2nd relay output (DPDT versions).
Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires for DXX01 and 1 x 2.5 mm² wires for DXX51.

Mittlerer Drehknopf unten: Einstellung Zeitbereich T2;
Unterer Drehknopf: Einstellung von T2 (1 bis 10, abhängig auf den gewählten Zeitbereich);

Wählen Sie die Funktion, indem Sie A1 und Y1 verbinden:

Aa: Asymmetrischer Taktgeber (zuerst EIN, keine Verbindung);
Ab: Asymmetrischer Taktgeber (zuerst AUS, Verbindung).

⑤ Einstellung von Funktion, Zeitbereich und Verzögerungszeit (DAC01, PAC01, DAC51)

Oberer Drehknopf: Stellen Sie den Zeitbereich für Sternschaltung ein.
Mittlerer Drehknopf: Stellen Sie die Stern-Zeit auf der relativen Skala ein (1 bis 10, bezogen auf den gewählten Zeitbereich).
Unterer Drehknopf: Stellen Sie die Stern-Dreieck-Zeit ein (50 bis 130 ms).

⑥ Einschalten und Einstellungen

Prüfen Sie die Anschlüsse auf Fehlerfreiheit.
Schalten Sie die Betriebsspannung EIN, die grüne LED leuchtet. Die Funktionsweise, abhängig von der gewählten Funktion, ist auf der Seite des Relais dargestellt.

⑦ Montage (D-serie)

Hängen Sie das Relais in die DIN-Schiene ein; die Feder muss einrasten. Bauen Sie das Relais mit einer Schraubendreher aus, so wie im Bild links dargestellt.

⑧ Hinweis

Bitte heben Sie die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen auf.

⑨ Anschlussklemmen

Betriebsspannung
Einstellung Funktion (DCB51)
Relaisausgang
Zweiter Relaisausgang (Ausführung mit 2-pol. Wechsler).
Leiterquerschnitt pro Anschlußklemme: bis 1 x 2,5 mm² (DXX51) und 2 x 2,5 mm² (DXX01).

Bouton central du bas: réglage de la gamme de temps T2;

Bouton du bas: réglage de T2 : (gradué de 1 à 10 par rapport à la gamme de temps voulue);

Sélectionner la fonction voulue en raccordant A1 et Y1:

Aa: Asymétrique ON en premier; (non raccordé)

Ab: Asymétrique OFF en premier (raccordé).

⑤ Paramétrage de la fonction, gamme de temps et durée temporation (DAC01, PAC01, DAC51)

Bouton du haut: sélection de la gamme de temps ETOILE voulue.

Bouton central: réglage de la gamme de temps ETOILE en échelle relative (1 à 10 par rapport à la gamme de temps choisie).

Bouton du bas: réglage du temps Etoile à Triangle (50 à 130 ms).

⑥ Démarrage et réglage

Constater que les raccordements sont corrects.
Mettre l'instrument sous tension (ON) LED verte s'allume.
Selon la fonction sélectionnée, le mode de fonctionnement figure sur l'étiquette du côté de l'instrument.

⑦ Montage mécanique (D-serie)

Accrocher l'instrument sur le rail DIN en s'assurant du verrouillage du ressort. Pour déposer l'instrument, faire levier avec un petit tournevis comme indiqué.

⑧ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑨ Bornes

Alimentation
Función (DCB51)
Relais de sortie
2ème relais de sortie (2 inversores).
Cada borne des DXX51 accepte des sections jusqu'à 2,5 mm². Cada borne des DXX01 accepte des sections jusqu'à deux fois 2,5 mm².

Pot. inferior central: ajuste tiempo T2;
Pot. inferior: ajuste T2 (1 a 10 respecto de la escala elegida).

Selección de función deseada conectando A1 e Y1:

Aa: cílico asimétrico comenz. en ON (sin conexión);

Ab: cílico asimétrico comenz. en OFF (conexión).

⑤ Ajuste de la función, escala de tiempo y retardo (DAC01, PAC01, DAC51)

Pot. superior: selec. escala tiempo ESTRELLA deseada.

Pot. central: ajuste tiempo ESTRELLA en escala relativa (1 a 10 respecto de la escala elegida).

Pot. inferior: ajuste tiempo ESTRELLA a TRIÁNGULO (50 a 130 ms).

⑥ Inicio y ajustes

Comprobar que las conexiones están realizadas correctamente.
Conectar la alimentación, el LED verde se enciende.
El modo de funcionamiento, según la función seleccionada, se muestra en la etiqueta lateral del equipo.

⑦ Montaje mecánico (D-serie)

Colocar el equipo en el carril DIN, asegurándose que el muelle se ajusta. Utilizar un destornillador para quitar el equipo, como se muestra en la figura.

⑧ Note

Procure conservar el embalaje original en caso de que fuera necesario reparar o devolver el equipo.

⑨ Terminales

Alimentación
Selezione funzione (DCB51)
Uscita relè
2^a uscita relé (versioni DPDT)
Ciascun terminale può accettare 1 cavo x 2.5 mm² per DXX51 e hilos de hasta 2 x 2.5 mm² para DXX01.

Seconda Manetta in basso: impostazione gamma tempi T2;
Manetta in basso: impostazione tempo T2 (da 1 a 10 rispetto alla gamma).

Selezionare la funzione collegando i terminali A1 e Y1:

Aa: pausa lavoro asimmetrico començ. en ON (sin conexión);

Ab: pausa lavoro asimetrico començ. en OFF (conexión).

⑤ Programmazione di funzione, gamma tempi e ritardo (DAC01, PAC01, DAC51)

Manetta superiore: impostazione gamma tempi funzionamento a STELLA;

Manetta centrale: impostazione tempo di STELLA (da 1 a 10 rispetto alla gamma impostata);

Manetta inferiore: impostazione tempo di passaggio da STELLA a TRIANGOLO.

⑥ Avviamento e regolazioni

Controllare che i collegamenti siano corretti.
Collegare lo strumento alla tensione di alimentazione, il LED verde si accende.
Il modo di funzionamento, a seconda della funzione selezionata, viene schematizzato sull'etichetta laterale del dispositivo.

⑦ Montaggio sulla guida DIN

Aggiocciare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere l'apparecchio dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura.

⑧ Note

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑨ Terminali

Alimentazione
Selezione funzione (DCB51)
Uscita relè
2^a uscita relé (versioni DPDT)
Ciascun terminale può accettare 1 cavo x 2.5 mm² per DXX51 e 2 cavi x 2.5 mm² per DXX01.

Midsterne nederste knap: indstilling af tidsområde T2;
Nederste knap: indstilling af T2 (1 til 10 for det valgte område).

Vælg den ønskede funktion ved at forbinde A1 og Y1:

Aa: asymmetrisk taktgiver aktiveret først (ingen forbindelse);

Ab: asymmetrisk taktgiver deaktivert først (forbindelse).

⑤ Indstilling af funktion, tidsområde og forsinkelsesperiode (DAC01, PAC01, DAC51)

Øverste knap: vælg det ønskede tidsområde (STJERNE).

Midsterne knap: indstil STJERNE-tiden på relativ skala (1 til 10 for det valgte område).

Nederste knap: juster STJERNE/DELTA-tiden (50 til 130 ms).

⑥ Opstart og justering

Kontroller, om alle tilslutninger er foretaget korrekt.
Tænd for strømforsyningen.
Derved tændes den grønne lysdiode.
Driftsfunktionen i henhold til den valgte funktion fremgår af sidemærket.

⑦ Mekanisk montering (D-serie)

Når enheden monteres på DIN-skinnen, skal det sikres, at fjederen lukker. Brug en skruetrækker til at fjerne produktet som vist til venstre.

⑧ Bemærk

Emballagematerialet skal opbevares og anvendes til returnering ved udskiftning eller reparationer.

⑨ Terminaler

Strømforsyning
Funktion (DCB51)
Relæstyrret udgang
2. relæstyrret udgang (2-polede udgaver)
Hver terminal er klassificeret til ledninger på op til 2,5 mm² (DXX51) og ledninger på 2 x 2,5 mm² (DXX01).