



Relais de contrôle d'ordre de phase

Référence

EMR4-F500-2

EATON[®]

Powering Business Worldwide™

Code

221784

- Contrôle l'ordre des phases et l'absence de phase des réseaux triphasés ($< 0,6 \times U_e$)
- Tension d'alimentation = tension de mesure

Gamme de livraison

Gamme			Relais de mesure et de surveillance EMR4+EMR5
Fonction de base			Relais de contrôle d'ordre de phases
			Contrôle l'ordre des phases et l'absence de phase des réseaux triphasés ($< 0,6 \times U_e$) Tension d'alimentation = tension de mesure
Tension de surveillance par phase	U _N	V AC	200 - 500 V AC, 50/60 Hz
Schéma			
Tension d'alimentation		V AC	200 - 500 V AC, 50/60 Hz

Approbationen

Agrement UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR, NKCR7
CSA File No.	203843
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Degré de protection	IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Caractéristiques techniques dans le Catalogue en ligne


Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)

Relais de contrôle d'ordre de phases

Technische Daten nach ETIM 4.0

Voltage type for actuation			AC
Function undervoltage detection			YES
Rated control voltage Us at AC 60HZ	V	500	
Number of contacts as changeover contact		2	
Width	mm	23	
Type of electric connection			Screw connection
Voltage measurement range	V	500	
Function overvoltage detection		No	
With detachable terminals		No	
Height	mm	78	
Depth	mm	110	
Function phase failure detection		YES	
Rated control voltage Us at DC	V	0	
Rated control voltage Us at AC 50HZ	V	500	
Number of contacts as N/O		0	
		0	
Function unbalance detection		No	
Number of contacts as N/Cs		0	
Function phase sequence monitoring		YES	
Max. permitted response delay time	s	0	

Encombrements



Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA2431-1863 (IL04914001Z) Relais de contrôle d'ordre de phases

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/18630200.pdf

Etude

Diagrammes fonctionnels

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/cha_EMR4_Phasenfolgerelaies_F.pdf

Courbes de limites de charge

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/CHA_EMR4\(22_5\)\(45_0\)_F.PDF](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/CHA_EMR4(22_5)(45_0)_F.PDF)